



Μην χτυπάτε με σφυρί ή οτιδήποτε άλλο τις τάπες , τις κλείνετε πιέζοντας με τα δάχτυλα δυνατά έως να τερματίσουν ομοιόμορφα χωρίς να αφήσετε κενά.

Ποτέ μην ανοίγετε ή προσθέτετε υγρά σε μια μπαταρία MF (ξηρού τύπου) .

Μην συνδέετε καλώδια για εκκίνηση γιατί θα καταστραφεί η μικρή μπαταρία.

Η μπαταρία θα αποφορτιστεί όταν η μοτοσυκλέτα δεν χρησιμοποιείται , ειδικά όταν το κλίμα είναι θερμό.

Οδηγίες για τις μπαταρίες τύπου MF (που ξεκινούν με τους χαρακτήρες YTX ή CBTX):

Αφήστε την μπαταρία να ξεκουραστεί μετά την προσθήκη του ηλεκτρολύτη που περιέχεται στη συσκευασία.

Οι μπαταρίες από 3 έως 12Ah θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την σφράγιση.

Οι μπαταρίες από 12Ah και πάνω θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον 60 λεπτά πριν την σφράγιση.





08M51EWA801Z

Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας. Πρέπει να είναι το ελάχιστο 12,6 volt σε μια μπαταρία 12v. Αν η τάση είναι μικρότερη από 12,6 v επαναλάβετε την διαδικασία φόρτισης.

Αν την τοποθετήσετε στη μοτοσυκλέτα χωρίς την κατάλληλη φόρτιση, η διάρκεια ζωής της θα μειωθεί σημαντικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ : Εάν δεν μπορείτε, ζητήστε από τον πωλητή να κάνει την παραπάνω διαδικασία πριν την παραλαβή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Ελέγξτε την τάση φόρτισης , βάζοντας ένα βολτόμετρο ή πολύμετρο πάνω στην μπαταρία με τον κινητήρα σε λειτουργία στις 5.000 στροφές - μισό γκάζι και αναμμένα φώτα . Οι τιμές θα πρέπει να είναι μέσα στο φάσμα που δίνει ο κατασκευαστής της μοτοσικλέτας.

Συνήθως η ιδανική μέτρηση είναι 14 volt +- 0,20 v .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο ηλεκτρολύτης - οξύ δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα .

e-moto.gr